



-  Standorte Wanschilder und Sperrungen bei Sprengungen
-  Sprengort
-  Standort mit Lokalen Massnahmen Schafstall / Chalet

Vorsicht! Sprengarbeiten!

Unbefugten ist das Betreten des Geländes verboten!

Sprengsignale!

- Nach dem ersten Hornsignal sofort in Deckung gehen! } einmaliges langes Blasen
- Nach dem zweiten Hornsignal wird gezündet und gesprengt! } zweimaliges kurzes Blasen
- Nach dem dritten Hornsignal ist das Sprengen beendet! } dreimaliges kurzes Blasen

Signale werden je nach Bedarf wiederholt!

Sprengzeiten!

Werden rechtzeitig bekannt gegeben. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des

LHS-Germany GmbH, D-97647 Nordheim/Rhön - 7030

0 20 40 60m
 Massstab 1:2.500
 Gedruckt am 02.11.2017 19:31
<https://s.geo.admin.ch/76a95b2131>



Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederazione Svizzera
 Confederaziun svizra

www.geo.admin.ch ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden
 Haftung: Obwohl die Bundesbehörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Copyright, Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. <http://www.disclaimer.admin.ch>

GOMBAU

Im Rahmen der Bauarbeiten des Voreinschittes des KW Geren werden Sprengarbeiten durchgeführt. Beachten Sie Signale, Weisungen und Sperrungen! Betreten des Perimeters nach Sperrung ist untersagt
 Der Unternehmer leht jegliche Haftung ab

